

Hul i tværdrager på grund af korrosion.



*Figur 1: Korrosion på tværdrager.*