

## Ny isolering af tunnelen i vestsiden, udenfor kørebane.

Udførselsrapport

Tunnelen er frigrauet, gammel isolering fjernet.

Tunneldæk rensset og betonskader repareret.




## Ny isolering af tunnelen i vestsiden, udenfor kørebane.

Epoxybehandling af tunneloverflade. Kabel lagt i tunneldæk, afsluttet med 12mm rustfri stålplade



Membran udlagt på tunneldæk, klemskinne monteret, kabelrør indstøbt



## Ny isolering af tunnelen i vestsiden, udenfor kørebane.

Betonreparationer på underside af dæk.

Skader på underside dæk:



## Ny isolering af tunnelen i vestsiden, udenfor kørebane.

Betonreparationer på underside af dæk

Færdige reparationer

